

Dongfeng Brand 5-7.5cbm Road Sweeper Truck

Pangunahing Mga pagtutukoy

Produkto	CLW5090TSL3 Road sweeper truck		
modelo	Pangalan		
Gross Timbang (kg)	9400	Magmaneho i -type	4 x 2
Payload (Kg)	3500	Sa pangkalahatan	6700 × 2290 ×
Kurbada Timbang (kg)	5705	Dimensyon (mm)	2500
Lapitan / anggulo ng pag -alis (°)	22/12	taksi upuan (tao)	3
Bilang ng axles	2	Harap/likuran hang (mm)	1180/1720
Axle Mag -load	3460/5940	Wheelbase (mm)	3800
		Max bilis (km/h)	90

Tsasis Mga pagtutukoy

Tsasis modelo	EQ1090T9ADJ3AC	Tagagawa	Dongfeng Motors Co, Ltd.
Tatak Pangalan	Dongfeng	Sa pangkalahatan	6695 × 2285 ×
Gulong Pagtukoy	7.50R16	Dimensyon (mm)	2480
Bakal numero ng tagsibol	11/9+7,8/10+7	Gulong Hindi.	6
Gasolina i -type	Diesel	Harapan Track (mm)	1831
Paglabas Pamantayan	Euro III	Likuran Track (mm)	1640
		Paghawa	5 Ipasa ang gear, 1 reverse gear
Cabin	Mga interior ng kotse, na may direksyon ng kapangyarihan at USB interface, cassette player, na may air conditioning,		

Engine modelo	Engine paggawa	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Diesel Co, Ltd	3856	91

Daan Pagganap ng walis

Basurahan dami ng tangke (m ³)	5	Tubig dami ng tangke (m ³)	2.5
Materyal ng Tank Tank	Hindi kinakalawang Bakal	Materyal ng tangke ng tubig	Hindi kinakalawang Bakal
Modelo ng Auxiliary Engine	JX493G	Kapangyarihan ng Auxiliary Engine (KW)	57kw
Mga tagagawa ng Auxiliary Engine	Jiangxi Isuzu Engine Co, Ltd.	Max Sweeping Width (MM)	3200
Pagwawalis bilis (km / h)	3-20	Pagwawalis kapasidad	9000- 60000
Pinakamataas Laki at Kalidad ng Grain (MM)	100mm \ ± 1.5kg	□□/□□	
		Paglilinis Rate	96%

Daan Mga tampok na walis

- 1.Ang Ang control box ay nasa taksi, lahat ng uri ng sistema ng elektrikal na sentralisado sa Kontrolin, at madaling mapatakbo!
- 2, Apat na scan disk na pinagsama sa pagsipsip ng nozzle sa pagtatrabaho.Ayon sa a Iba't ibang mga kondisyon ng paglilinis Ang bilis ng pag -scan ng disk ay maaaring kontrolado sa pamamagitan ng pagpili Tatlong gear-high, medium at mababa, na maaaring matiyak na magkaroon ng isang mahusay Ang mga resulta ng paglilinis sa iba't ibang katayuan ng polusyon.At nang matugunan ang balakid, Ang scan disk ay maaaring magkaroon ng isang awtomatikong pag -iwas sa mga proteksyon at tampok awtomatikong pag -reset ng function, at awtomatikong na -retracted, pagkatapos ay awtomatikong i -reset Pagkatapos ng ilang mga hadlang!
- 3.Both ng gilid ng scan disk ay maaaring gumana nang buo, o unilateral na gawain nang nakapag -iisa.
- 4.Ang Ang mga pangunahing sangkap ng mga hydraulic system ay nagpatibay ng orihinal na pag -import!



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com