

ISUZU 4-5.5CBM Road Sweeper Truck

Pangunahing Mga pagtutukoy			
Produkto modelo □ Pangalan	QL1070A1HAY Road Sweeper		
Gross Timbang (kg)	7300	Magmaneho i -type	4 x 2
Payload (Kg)	2150	Sa pangkalahatan Dimensyon (mm)	6190x1990x2590
Kurbada Timbang (kg)	5020	taksi upuan (tao)	2
Lapitan / anggulo ng pag -alis (°)	24/15	Harap/likuran hang (mm)	1015/1815
Bilang ng axles	2	Wheelbase (mm)	3360
Axle Mag -load	2580/4720	Max bilis (km/h)	105
Tsasis Mga pagtutukoy			
Tsasis modelo	QL1070A1HAY	Tagagawa	Chongqing Isuzu Motors Co, Ltd.
Tatak Pangalan	Isuzu	Sa pangkalahatan Dimensyon (mm)	5900 × 1880 × 2160
Gulong Pagtukoy	7.00-16	Gulong Hindi.	6
Bakal numero ng tagsibol	8/6+5	Harapan Track (mm)	1504
Gasolina i -type	Diesel	Likuran Track (mm)	1425
Paglabas Pamantayan	Euro Iv	Paghawa	5 Ipasa ang gear
Cabin	Luho Panloob at Instrument bar, na may air conditioning.		
Pangunahing modelo ng engine	Engine paggawa	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
4KH1-TCG40	Chongqing Isuzu Motors Co, Ltd.	2999	88
Daan Pagganap ng walis			
Basurahan dami ng tangke (m ³)	4	Tubig dami ng tangke (m ³)	1.5
Materyal ng Tank Tank	Hindi kinakalawang Bakal	Materyal ng tangke ng tubig	Hindi kinakalawang Bakal
Modelo ng Auxiliary Engine	JX493G	Kapangyarihan ng Auxiliary Engine (KW)	57kw
Mga tagagawa ng Auxiliary Engine	Jiangxi Isuzu Engine Co, Ltd.	Max Sweeping Width (MM)	3200
Pagwawalis bilis (km / h)	3-20	Pagwawalis kapasidad □□/h□	9000- 60000
Pinakamataas Laki at Kalidad ng Grain (MM)	100mm \ ± 1.5kg	Paglilinis Rate	96%
Daan Mga tampok na walis			

1. Ang Ang control box ay nasa taksi, lahat ng uri ng sistema ng elektrikal na sentralisado sa Kontrolin, at madaling mapatakbo!
- 2, Apat na scan disk na pinagsama sa pagsipsip ng nozzle sa pagtatrabaho. Ayon sa iba't ibang mga kondisyon ng paglilinis Ang bilis ng pag -scan ng disk ay maaaring kontrolado sa pamamagitan ng pagpili Tatlong gear-high, medium at mababa, na maaaring matiyak na magkaroon ng isang mahusay Ang mga resulta ng paglilinis sa iba't ibang katayuan ng polusyon. At nang matugunan ang balakid, Ang scan disk ay maaaring magkaroon ng isang awtomatikong pag -iwas proteksyon at nagtatampok ng awtomatikong pag -reset ng pag -andar, at awtomatikong naatras, pagkatapos I -reset ang awtomatikong pagkatapos ng ilang mga hadlang!
3. Both ng gilid ng scan disk ay maaaring gumana nang buo, o unilateral na gawain nang nakapag -iisa.
4. Ang Ang mga pangunahing sangkap ng mga hydraulic system ay nagpatibay ng orihinal na pag -import!

Larawan tulad ng sa ibaba:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

