

DFAC Duolika 3800 Road sweeper truck

pangunahing mga pagtutukoy			
modelo ng produkto pangalan	HCQ5081TSLDFA Road Sweeper Trak		
gross weight (kg)	8275	Uri ng Drive	4 x 2
payload (kg)	2100	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	7160 × 2200 × 2750
curb weight (kg)	5980	mga upuan ng taksi (tao)	3
diskarte / anggulo ng pag-alis (°)	24/12	harap/likuran hang (mm)	1210/2150
bilang ng mga ehe	2	wheelbase (mm)	3800
pag-load ng ehe	3310/4965	max bilis (km/h)	95
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	EQ1070TJ9AD3	tagagawa	Dongfeng Motors Co, Ltd.
pangalan ng tatak	dongfeng	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6815 × 2080 × 2440
Pagtukoy ng Tyre	7.50R16	gulong Hindi.	6
numero ng spring spring	8/10+7,11/9+7	front track (mm)	1770
Uri ng gasolina	diesel	hulihan ng track (mm)	1586
Pamantayan sa paglabas	euro Iv	paghahatid	5 pasulong na gear, 1 reverse gear
cabin	CAR Interiors, na may direksyon ng kapangyarihan at USB interface, cassette player, kasama air conditioning,		
E ngine model	paggawa ng engine	pag-aalis (ml)	Power (kW)
cy4102-e3c	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	88(120Hp)
yc4fa120-33	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	2982	88 (120hp)
pagganap ng walis ng kalsada			
dami ng basurahan (m³)	5	dami ng tangke ng tubig (m³)	2
materyal ng basurahan	hindi kinakalawang na asero	materyal ng tangke ng tubig	hindi kinakalawang na asero
Model ng Auxiliary Engine	jx493g	Power of Auxiliary Engine (KW)	57kw
mga tagagawa ng auxiliary engine	jiangxi isuzu Engine Co, Ltd.	max sweeping width (mm)	3200
bilis ng pagwalis (km / h)	3-20	kapasidad ng pagwawalis m³/h	9000- 60000
maximum na laki ng butil at kalidad (mm)	100mm \ ± 1.5kg	rate ng paglilinis	96%
Mga tampok ng Road Sweeper			

1. Ang control box ay nasa taksi, lahat ng uri ng sistema ng elektrikal na sentralisado upang makontrol, at madaling mapatakbo!
- 2, apat na scan disk na pinagsama sa pagsipsip ng nozzle sa pagtatrabaho. Ayon sa ibang mga kondisyon ng paglilinis na ang bilis ng disk ay maaaring kontrolado sa pamamagitan ng pagpili ng tatlong gear-high, medium at low, na maaaring matiyak. Magkaroon ng isang mahusay na mga resulta ng paglilinis sa iba't ibang katayuan ng polusyon. At kapag natutugunan ang balakid, ang scan disk ay maaaring magkaroon ng isang awtomatikong pag-iwas. Mga proteksyon at nagtatampok ng awtomatikong pag-reset ng function, at awtomatikong na-retracted, pagkatapos ay awtomatikong i-reset ang awtomatikong pagkatapos ng ilang mga hadlang!
3. both ng panig ng scan disk ay maaaring gumana nang buo, o unilateral na gawain nang nakapag-iisa.
4. Ang mga pangunahing sangkap ng mga hydraulic system ay nagpatibay sa orihinal na pag-import!





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



