

Pangunahing Mga pagtutukoy

Produkto modelo	Pangalan	HCQ5160TXSBX5 Mga sasakyan sa Road Sweeper	
Gross Timbang (kg)	16000	Magmaneho i -type	4 × 2
Payload (Kg)	4500	Sa pangkalahatan	8650 x 2500 x 3000
Kurbada Timbang (kg)	11305	Dimensyon (mm)	taksi upuan (tao)
Lapitan / anggulo ng pag -alis (°)	20/13	Harap/likuran hang (mm)	1430/2220
Bilang ng axles	2	Wheelbase (mm)	4700
Axle Mag -load	6000/10000	Max bilis (km/h)	90
Tsasis Mga pagtutukoy			
Tsasis modelo	DFL1160BX5	Tagagawa	DFAC
Tatak Pangalan	Dongfeng	Sa pangkalahatan	8290 × 2370 × 2760
Gulong Pagtukoy	9.00-20	Dimensyon (mm)	Gulong Hindi.
Bakal numero ng tagsibol	8/10+8,7/9+6	Harapan Track (mm)	1880
Gasolina i -type	Diesel	Likuran Track (mm)	1860
Paglabas Pamantayan	Euro Iv	Paghawa	6 pasulong na gear
Cabin	Luhong Panloob at Instrument bar, na may air conditioning at natutulog.		
Pangunahing modelo ng engine	Engine paggawa	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
ISB180 40	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd.	5900	132
Daan Pagganap ng walis			
Basurahan dami ng tangke (m³)	7	Tubig dami ng tangke (m³)	3.5
Materyal ng Tank Tank	Hindi kinakalawang Bakal	Materyal ng tangke ng tubig	Hindi kinakalawang Bakal
Modelo ng Auxiliary Engine	EQB140-20	Kapangyarihan ng Auxiliary Engine (KW)	103kw
Mga tagagawa ng Auxiliary Engine	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd.	Max Sweeping Width (MM)	3200
Pagwawalis bilis (km / h)	3-20	Pagwawalis kapasidad	9000- 60000
Pinakamataas Laki at Kalidad ng Grain (MM)	100mm \ ± 1.5kg	□□/h□	Paglilinis Rate
			96%

Daan Mga tampok na walis

1. Ang Ang control box ay nasa taksi, lahat ng uri ng sistema ng elektrikal na sentralisado sa Kontrolin, at madaling mapatakbo!
2. Apat na scan disk na pinagsama sa pagsipsip ng nozzle sa pagtatrabaho. Ayon sa iba't ibang mga kondisyon ng paglilinis Ang bilis ng pag -scan ng disk ay maaaring kontrolado sa pamamagitan ng pagpili Tatlong gear-high, medium at mababa, na maaaring matiyak na magkaroon ng isang mahusay Ang mga resulta ng paglilinis sa iba't ibang katayuan ng polusyon. At nang matugunan ang balakid, Ang scan disk ay maaaring magkaroon ng isang awtomatikong pag -iwas proteksyon at nagtatampok ng awtomatikong pag -reset ng pag -andar, at awtomatikong naatras, pagkatapos I -reset ang awtomatikong pagkatapos ng ilang mga hadlang!
3. Both ng gilid ng scan disk ay maaaring gumana nang buo, o unilateral na gawain nang nakapag -iisa.
4. Ang Ang mga pangunahing sangkap ng mga hydraulic system ay nagpatibay ng orihinal na pag -import!

Larawan tulad ng sa ibaba:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com