

Pangunahing Mga pagtutukoy			
Pangalan ng Produkto	JDF5072TSLDFA4 Road Sweeper Truck		
Pangalan			
Gross weight (kg)	7300	Klase ng pagmaneho	4 x 2
Payload (kg)	2000	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6150 × 2230 × 2550
Curb Timbang (kg)	5170	Mga upuan sa taksi (tao)	2
Diskarte / anggulo ng pag -alis (°)	19/11	Harap/likuran hang (mm)	1032/1818
Bilang ng mga ehe	2	Wheelbase (mm)	3300
Axle load	2920/4380	MAX SPEED (km/h)	95
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	DFA1070SJ35D6	Tagagawa	Dongfeng Motors Co, Ltd.
Tatak	Dongfeng	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5845 × 1900 × 2220
Pagtutukoy ng Tyre	7.00R16	Mga gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Front track (mm)	1506
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1466
Pamantayan sa paglabas	Euro IV	Paghawa	5 pasulong na gear, preno ng langis
Cabin	Magagamit na sumulong sa direksyon ng kapangyarihan, opsyonal na air conditioning,		
Modelo ng engine	Paggawa ng engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
D28D10-4DA	Dongfeng Light Engine Co, Ltd.	2771	75
Daan Pagganap ng walis			
Basurahan dami ng tangke (m ³)	4	Tubig dami ng tangke (m ³)	1.5
Materyal ng Tank Tank	Hindi kinakalawang Bakal	Materyal ng tangke ng tubig	Hindi kinakalawang Bakal
Modelo ng Auxiliary Engine	JX493G	Kapangyarihan ng Auxiliary Engine (KW)	57kw
Mga tagagawa ng Auxiliary Engine	Jiangxi Isuzu Engine Co, Ltd.	Max Sweeping Width (MM)	3200
Pagwawalis bilis (km / h)	3-20	Pagwawalis Kapasidad □□/h□	9000- 60000
Pinakamataas Laki at Kalidad ng Grain (MM)	100mm \ ± 1.5kg	Paglilinis Rate	96%
Daan Mga tampok na walis			
1.Ang Ang control box ay nasa taksi, lahat ng uri ng sistema ng elektrikal na sentralisado sa Kontrolin, at madaling mapatakbo! 2, Apat na scan disk na pinagsama sa pagsipsip ng nozzle sa pagtatrabaho.Ayon sa a Iba't ibang mga kondisyon ng paglilinis Ang bilis ng pag -scan ng disk ay maaaring kontrolado sa pamamagitan ng pagpili Tatlong gear-high, medium at mababa, na maaaring matiyak na magkaroon ng isang mahusay Ang mga resulta ng paglilinis sa iba't ibang katayuan ng polusyon.At nang matugunan ang balakid, Ang scan disk ay maaaring magkaroon ng isang awtomatikong pag -iwas sa mga proteksyon at tampok awtomatikong pag -reset ng function, at awtomatikong na -retracted, pagkatapos ay awtomatikong i -reset Pagkatapos ng ilang mga hadlang! 3.Both ng gilid ng scan disk ay maaaring gumana nang buo, o unilateral na gawain nang nakapag -iisa. 4.Ang Ang mga pangunahing sangkap ng mga hydraulic system ay nagpatibay ng orihinal na pag -import!			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86 18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com